

ANEXO II -RES-IPVyH-122-2024


Planos de Elementos Existentes

Se trata de una perforadora portátil que utiliza un sinfín para bajar y elevar el motor. Sobre el soporte del motor va montada una tuerca a bolillas continuas, las cuales se quebrado y el puente para recirculación de dichas bolillas está roto. Ante la imposibilidad de conseguirlo en plaza se plantea hacer dos tuercas nuevas en bronce, según detalle:


- 1) Ejecución de dos tuercas nuevas en bronce, con rosca interior ídem sinfín y rosca externa ídem contratuerca.*
- 2) Ejecución de dos contratuercas nuevas, con rosca interior similar a original.*
- 3) Cortar soldadura y reposicionar soporte tuerca, en parte superior.*
- 4) Ejecutar nuevo soporte tuerca de 3,2 mm de espesor, desmontable, y soldar ángulo de fijación en parte inferior, alineando los soportes.*
- 5) Las piezas originales se entregaran desmontadas, los elementos nuevos a fabricar se deben entregar soldadas los soporte tuercas y sin instalar las tuercas.*

Se adjuntan planos (Cuatro) de elementos existentes y de nuevos a ejecutar.

Cotizar con Mano de Obra y Materiales, asimismo se solicita se cotice los trabajos con ejecución de tuercas en bronce y opción en fundición de hierro, a nombre del I.P.V. y H., Laboratorio Ushuaia.-



Kevin Pablo Rocha
Director General Area
Económico - Financiera
I.P.V. y H.

SOPORTE TUERCA EXISTENTE (TUBO RECT 2"x3")



VISTA

CORTE A-A




PLANTA

CORTE B-B

CPN Kevin Pablo Rocha
Director General Area
Económico - Financiera
IPV y H

②




PLANTA

CORTAR SOLDADURA

SOPORTE MOTOR


UBICACION ACTUAL
DE SOPORTE TUERCA



VISTA

CPN Kevin Pablo Rochi,
Director General Area
Económico - Financiera
I.P.V. v H.

③



PLANTA




VISTA

SOPORTE MOTOR
NUEVA UBICACION
DE SOPORTE TUERCA

Kevin Pablo Rocha
Director General Area
Económico - Financiera
I.P.V. v.H.

4

TUERCA NUEVA



CPN Kevin Pablo Rocha
Director General Area
Económico - Financiera
P.V. v.H.