



Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat
 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
 e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00086/2022

Pieza Administrativa E Nro. 1599- E - 2022- 2301 - 0/

RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 18/08/22

Apertura: 23/8/2022 11:00

Encuadre Legal: (*)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : (*)Leyes Provinciales N° 141, N° 495, Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso I), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 005/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21 Anexo I, Cap I. Inc. a)

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 80 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Mantenimiento y reparación de inmuebles (P/F). Pesos			
>>	<p>Soldadura del portón de acceso por calle Luis Vernet mediante electrodo básico E7018-1 refuerzo de hierro ángulo de 2x3/16"x4,8 mm de 25cm de largo, como mínimo. En uniones donde se observe falta de material y/o imperfecciones se deberá incorporar material apto para el relleno mediante soldadura con electrodo básico. Quite de excedente empleando amoladora para regularizar la superficie del perfi, posterior se procederá a sacar el excedente de escoria y al limpiado de la superficie con cepillo de acero con el fin de eliminar el oxido.</p> <p>Pintado de la superficie de los sectores intervenidos y aquellos sectores que por el estado del material asi lo requieran, con pintura esmalte antioxido color Negro mate.</p> <p>En la parte superior del perfil existente, se soldará mediante electrodo básico E7018-1 refuerzo de hierro ángulo de 2x3/16"x4,8 mm de 40cm de largo, como mínimo. En reemplazo de la bisagra existente, soldadura de dos bisagras tipo munición de 100x100x2,5mm separadas entre sí 15cm.</p> <p>En uniones donde se observe falta de material y/o imperfecciones se deberá incorporar material apto para el relleno mediante soldadura con electrodo básico. Se quitará el excedente empleando amoladora para regularizar la superficie del perfil.</p> <p>En las cuatro esquinas del portón se soldará en diagonal y con 30cm de separacion de los lados, planchuela de hierro de 1 3/4 x 3/16".</p> <p>Finalizado se procederá a sacar el excedente de escoria y al pintado de la superficie de los sectores intervenidos y aquellos sectores que por el estado del material asi lo requieran, con pintura esmalte antioxido color Negro mate.</p>	1.00



Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat
 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
 e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00086/2022
 Pieza Administrativa E Nro. 1599- E - 2022- 2301 - 0/
 RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 18/08/22
 Apertura: 23/8/2022 11:00

Encuadre Legal: (*)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : (*)Leyes Provinciales N° 141, N° 495, Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso I), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 005/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21 Anexo I, Cap I. Inc. a)

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 80 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

Memo (Nro: 6) - FORM. COTIZ. CONT. DIR. S/ GARANTIA IPVYH

El hecho de cotizar y firmar el presente formulario, implica el pleno conocimiento y aceptación de todos y cada uno de los requerimientos de la presente contratación, como así también de las obligaciones emergentes de la adjudicación.

Todas las hojas que conformen la oferta deberán estar firmadas, aclaradas y fechadas por el oferente o por el representante legal del mismo. Asimismo, la oferta deberá estar acompañada del certificado ProTDF y libre deuda de Aref vigentes, de corresponder.

La oferta deberá completarse utilizando dos decimales en las columnas de cantidad y precio, en todos los renglones que la componen.

La cotización deberá realizarse sin considerar el I.V.A., según ley N° 19.640. De ser necesario, los requerimientos, plazos de cumplimiento, y otras condiciones y aclaraciones adicionales relacionadas con la presente contratación, se detallaran en un anexo adjunto en caso de corresponder.

TOTAL :\$

Son Pesos:

.....
 Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ _ _ . _ _)

Forma de Pago	Dentro de los 30 días hábiles de presentada la factura con transferencia bancaria - Se aceptan facturaciones parciales
Plazo de Entrega:	15 días hábiles contados a partir de la Firma de la O.C.
Mantenimiento de Oferta:	30 días s/ Dto. Prov. 674/11
Lugar de Entrega:	Francisco Gonzalez 651
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	el 23/08/2022 a las 11:00hs
Domicilio de presentación de ofertas:	Francisco Gonzalez 651 o al mail compras_ush@pvtdf.gov.ar
Domicilio de apertura de ofertas:	Francisco Gonzalez 651
Vigencia del Contrato:	hasta la entrega y el pago
Garantía de Oferta:	



Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat
 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
 e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00086/2022

Pieza Administrativa E Nro. 1599- E - 2022- 2301 - 0/

RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 18/08/22

Apertura: 23/8/2022 11:00

Encuadre Legal: (*)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:


C.U.I.T:**Teléfono:**

Correo electrónico:


Comentario : (*)Leyes Provinciales N° 141, N° 495, Art.78 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso I), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 005/22, Anexo I, Resolución C.G.P. N° 43/22 y Resolución O.P.C. 17/21 Anexo I, Cap I. Inc. a)

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/23 80 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Requiere Muestra:	No		
	Flete a Cargo	proveedor		



C.P. SALA Ignacio Javier
 Director Gral. Área
 Económico Financiera
 I.P.V.



ÁREA TÉCNICA I. P. V. y H.

OBRA	Reparaciones Porton de Acceso Vehicular I.P.V. y H.	NUMERO	01
PLANO	Esquema General de Intervención	ESCALA	S/E

MPD

C.P. SALI Ignacio Javier
Director Gral. Área
Económico Financiera
I.P.V.



A - En sectores indicados en esquema general, se soldará mediante electrodo básico E7018-1 refuerzo de hierro ángulo de 2x3/16"x4,8 mm de 25cm de largo, como mínimo, según se detalla.



B - En uniones donde se observe falta de material y/o imperfecciones se deberá incorporar material apto para el relleno mediante soldadura con electrodo básico. Se quitará el excedente empleando amoladora para regularizar la superficie del perfil.

Una vez soldado se procederá a sacar el excedente de escoria y al limpiado de la superficie con cepillo de acero con el fin de eliminar el óxido. Posteriormente, se procederá al pintado de la superficie de los sectores intervenidos y aquellos sectores que por el estado del material así lo requieran, con pintura esmalte antioxiado color Negro mate.

ÁREA TÉCNICA I. P. V. y H.			
OBRA	Reparaciones Porton de Acceso Vehicular I.P.V. y H.		02
PLANO	Detalle de Refuerzos	ESCALA S/E	

MFD

C.F. SALA Ignacio Javier
Ejecutor Gral. Área
Económico Financiera
I.P.V.



A - En la parte superior del perfil existente, se soldará mediante electrodo básico E7018-1 refuerzo de hierro ángulo de 2x3/16"x4,8 mm de 40cm de largo, como mínimo. En reemplazo de la bisagra existente, se soldarán dos bisagras tipo munición de 100x100x2,5mm separadas entre sí 15cm.

B - En uniones donde se observe falta de material y/o imperfecciones se deberá incorporar material apto para el relleno mediante soldadura con electrodo básico. Se quitará el excedente empleando amoladora para regularizar la superficie del perfil.

C - En las cuatro esquinas del portón se soldará en diagonal y con 30cm de separación de los lados, planchuela de hierro de 1 3/4 x 3/16".

Una vez soldado se procederá a sacar el excedente de escoria y al pintado de la superficie de los sectores intervenidos y aquellos sectores que por el estado del material así lo requieran, con pintura esmalte antioxiado color Negro mate.

ÁREA TÉCNICA I. P. V. y H.

OBRA	Reparaciones Porton de Acceso Vehicular I.P.V. y H.	NUMERO	03
PLANO	Detalle de Refuerzos		

MPD

C.P. S/MLA Ignacio Javier
 Director Gen. Área
 Económico Financiera
 I.P.V.



INSTITUTO PROVINCIAL
DE VIVIENDA Y HABITAT



D - Se Incorporará en el suelo, a modo de traba para fijar el pasador, perfil estructural 20x20x2mm x 20cm de altura. Incluye en este trabajo el alineado y correcto funcionamiento de las hojas del portón.

Una vez soldado se procederá a sacar el excedente de escoria y al pintado de la superficie de los sectores intervenidos y aquellos sectores que por el estado del material así lo requieran, con pintura esmalte antioxiado color Negro mate.

ÁREA TÉCNICA I. P. V. y H.

OBRA	Reparaciones Porton de Acceso Vehicular I.P.V. y H.		NUMERO 04
PLANO	Detalle de Refuerzos	ESCALA S/E	

MPD

[Handwritten Signature]
C.P. SALA, Ignacio Javier
Director Gran Área
Económico Financiera
I.P.V.